



## **TRANSMITER APSOLUTNOG I RELATIVNOG PRITISKA** **Malogabaritna verzija** **TPa-100, TPr-100**



### **PRIMENA**

Merenje apsolutnog i relativnog pritiska u termo- i hidroenergetskim postrojenjima, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, industriji nafte i gasa, prehrambenoj industriji, crnoj i obojenoj metalurgiji, vodosnabdevanju, brodskim postrojenjima, alatnim i transportnim mašinama, grejanju i klimatizaciji i dr.

Dvožična ili trožična električna veza na izlazu iz transmitera istovremeno služi za napajanje uređaja i prenos izlaznog mernog signala.

Izlazni električni signal linearno je zavisan od ulaznog mernog pritiska.

### **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

- Granice mernih područja: (0... 100... 500) i (0...400... 1000) mbar i (-1...0...1), (0... 0,8... 2), (0.. 1... 5), (0... 4... 10), (0... 8... 20), (0... 15... 50), (0... 40... 100), (0... 80... 200), (0...180...400), (0... 350... 600) i (0... 500... 1000) bar.
- El. izlaz: dvožična veza (signal 4-20 mA) ili trožična veza (signal 0-20 mA).
- El. priključak: kabl (standardna dužina 2 m) ili aksijalni ili ugaoni konektor.
- Supresija - potiskivanje nule: do 100%.
- Elevacija - koeficijent pojačanja: standardno do 20%.
- Podešavanje mernog opsega i njegove supresije i elevacije vrši se kod proizvođača, a korisnik u eksploataciji može izvršiti dodatne korekcije u granicama do  $\pm 10\%$ .
- Konstrukcioni materijali: kućište el. bloka od Al.Cu5.Mg1.55, membrana od AISI 316 SS, telo centralne sekcije sa procesnom prirubnicom od Al.Cu5.Mg1.55 ili 1330+gal.Zn ili 4574. Mogući su i drugi materijali po zahtevu korisnika.
- Procesni priključak: standardno - R 1/2"-M ili NPT 1/2"-M.
- Mehanička zaštita: IP 65

## METROLOŠKE KARAKTERISTIKE

- Osnovna greška (u koju su uračunati linearnost, histerezis i ponovljivost): standardno 0.5%PS, ostale vrednosti prema zahtevu korisnika.
- Dopunske greške pri minimalnoj (4 mA) i maksimalnoj (20 mA) vrednosti izlaznog signala su u granicama:
  - za promenu napona napajanja: <+0.01%PS/1V;
  - za promenu lin. otpora: < +0.01%PS/100 Ω;
  - za vremensku stabilnost: < +0.2%PS/1 god.
- Ove greške nezavisne su od mernog opsega i specificiraju se za svaki uređaj pojedinačno.
- Dopunske greške za mehaničko preopterećenje i za promenu temperature zavisne su od veličine mernog opsega i daju se u baždarnoj listi - pasošu uz svaki isporučeni uređaj i to za maksimalni merni opseg; za podešeni merni opseg greške se izračunavaju množenjem dobijenih iznosa sa faktorom prenosnog odnosa.

## OPŠTI I RADNI USLOVI

Naziv	Jedinice	Referentni uslovi	Normalni uslovi	Granični uslovi	Transportni uslovi
Temperatura ambijenta	°C	20±1	-20 do +60	-40 do +80	-50 do +100
Temperatura komore	°C	20±1	-20 do +60	-40 do +80	-50 do +100
Relativna vlažnost	%	10 do 50	0 do 100	0 do 100	0 do 100
Frekvencija vibracija	Hz			≤500	≤500
Vibraciono ubrzanje	9.81 m/s <sup>2</sup>			≤2 <sup>1)</sup>	≤2 <sup>1)</sup>
Amplituda vibracija	mm			≤0.21 <sup>2)</sup>	≤0.21 <sup>2)</sup>
Udar	9.81 m/s <sup>2</sup>			≤100	≤100
Napon napajanja	V	24±1	24±1	12 do 36	
Linijski otpor	Ω	600	600	0 do 1100	

<sup>1)</sup> Granice frekvencije su od 60 do 500Hz.

<sup>2)</sup> Granice frekvencije su od 10 do 60Hz.

## POVEZIVANJE I PODEŠAVANJE

